



PRATT & LAMBERT
PAINTS

Never compromise

**RedSeal® Supreme Self-Priming
Interior Waterborne**

Z2600 Series – Flat

Z2700 Series – Eggshell

Z2500 Series – Semi-Gloss

RedSeal® Supreme Self-Priming Interior Waterborne yra aukštos kokybės, savigruntuojantys, 100% akriliniai dažai. Šie dažai suformuluoti nepriekaištingam dengiamumui ir lengvam darbui. Tai GREENGUARD GOLD įvertinimas, šie dažai pilnai ekologiški.. RedSeal® Supreme suteikia lygų vienodą bei labai patvarų plaunamą paviršių. Šiais dažais galima dažyti beveik visus paviršius nenaudojant specialaus grunto.



- Savigruntuojantys
- Labai geras išsiliejimas ir dengiamumas
- Lengvai daromi pataisymai
- Plaunami
- GREENGUARD GOLD sertifikatas

Panaudojimas

Rekomenduojama vidaus sienoms, luboms, gipskartoniui, tinkui, medienai, metalui ar prieš tai dažytiems paviršiams.

Rekomenduojamos sistemos

Šiuos paviršius galima dažyti ir nenaudojant grunto:

Gipskartonis

1 sluoksnis Pratt & Lambert® Drywall Latex Primer arba
1 arba 2 sluoksniai RedSeal® Supreme Self-Priming Interior Waterborne

Mūras (>30 dienų), tinkas (>30 dienų)

1 sluoksnis Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer arba
1 arba 2 sluoksniai RedSeal® Supreme Self-Priming Interior Waterborne

Mūro blokeliai

1 sluoksnis Pratt & Lambert® concrete masonry grunto
1 arba 2 sluoksniai RedSeal® Supreme Self-Priming Interior Waterborne

Medis

1 sluoksnis Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer arba
1 arba 2 sluoksniai RedSeal® Supreme Self-Priming Interior Waterborne

Šie paviršiai reikalauja grunto:

Metalas

1 sluoksnis Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer arba
1 arba 2 sluoksniai RedSeal® Supreme Self-Priming Interior Waterborne

As of 7/1/13, complies with:

	<u>Fl</u>	<u>Eq</u>	<u>S-G</u>
OTC	✓	✓	✓
SCAQMD	✓	✓	✓
CARB	✓	✓	✓
LADCO	✓	✓	✓
EC	✓	✓	✓
MPI Spec #:	143		

Techniniai duomenys

Rišiklis: Etilen-vinilo acetatas
Blizgesys: Flat 0-6 units @ 85°
Eggshell 15-25 units @ 85°
Semi-Gloss 25-35 units @ 60°

Pliūpsnio taškas: N/A

Kietosios dalelės/tūris*: Flat 47 ± 2%
Eggshell 43 ± 2%
Semi-Gloss 40 ± 2%

Kietosios dalelės/svoris*: Flat 64 ± 2%
Eggshell 57 ± 2%
Semi-Gloss 53 ± 2%

Svoris/galona*: Flat 5.76 kg.
Eggshell 5.03 kg.
Semi-Gloss 4.85 kg

LOJ*: <50 g/L; 0.42 lb/gal

Dengiamumas: 40 m². iš galono, priklausomai nuo paviršiaus porėtumo ir tekstūros

Plėvelės storis*: Flat @ 4 mils wet; 1.9 mils dry
Eggshell @ 4 mils wet; 1.7 mils dry
Semi-Gloss @ 4 mils wet; 1.6 mils dry

* Produkto duomenys pateikti pagal:
Base1/white (Z2691,Z2791,Z2591)

Džiūvimo laikas (@ 25°C, 50% R.H.):

Nelimpa: 30 minučių
Galima perdažyti: 4 valandos

Pastaba: Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros, drėgmės ir plėvelės storio.

Skiedimas: Vanduo

Tonavimas: Pratt & Lambert pigmentai

Bazės pagal blizgesį:	<u>Fl</u>	<u>Eq</u>	<u>S-G</u>
Designer White	✓	✓	✓
Base 1	✓	✓	✓
Base 2	✓	✓	✓
Base 3	✓	✓	✓

Talpos: kvorta, galonas, 5 galonai



Paviršiaus paruošimas

DĖMESIO! Senų dažų pašalinimas šveičiant, gramdant gali sukelti dulkes kuriose yra švino. Kvėpavimas tokiomis dulkėmis gali pažeisti smegenis ar kitaip paveikti jūsų organizmą, ypač kenksminga vaikams ir nėščioms moterims. Atlikdami tokius darbus naudokite respiratorių, gerai vėdinkite patalpas, pašalinkite atsiradusias dulkes.

Kad užtikrinti gerą sukibimą su paviršiumi jis turi būti švarus, nuriebalintas, pašalinti kiti paviršiaus nešvarumai. Po to kai paviršių nuplausite leiskite jam gerai išdžiūti. Jei yra atšokusių senų dažų juos nugramdykite ir sušveiskite paviršių, kad jis būtų glotnus. Visus blizgius paviršius sušiauškite su šveitimo popieriumi. Užtaisykite visus įtrukimus ar skylės kokybišku glaistu, kad paviršius būtų vientisas. Kai paviršius išdžius nugruntuokite jį.

Gipskartonis: Užglaistykite visus įtrukimus, skylės ir sušveiskite. Visos tvirtinimo detalės turi būti užglaistytos ir sušveistos. Pašalinkite visas šveitimo dulkes.

Tinkas: Leiskite tinkui gerai išdžiūti ir sukietėti. Kad pašalinti iš jo visas nereikalingas šalutines medžiagas galima tinką apdirbti acto tirpalu (1/8 koncentracijos) po to švariai nuplauti vandeniu ir leisti išdžiūti.

Mūras/Mūro blokai. Cementiniai blokeliai: Nauji paviršiai turi būti išsistovėję bent 30 dienų arba pagal gamintojo rekomendacijas. Jų pH turi būti tarp 7 ir 10. Pašalinti visas druskas ar kitus darinius likusius ant paviršiaus.

Aluminis ir cinkuoti paviršiai: Nuvalykite visus paviršiaus nešvarumus, riebalus. Pašalinkite korozijos darinius šveitimo popieriumi, plieno vilna ar kita abrazyvine medžiaga.

Nauja mediena: Nušveiskite paviršių iki švelnaus naujo paviršiaus. Pataisykite visus įtrūkimus, skylės ir kitus trūkumus su kokybišku glaistu bei nušveiskite. Nepamirškite nuvalyti šveitimo dulkių.

Sandarinimas: Užtaisykite plyšius tarp sienų ar kitų dažomų paviršių lateksiniu ar silikoniniu sandarikliu po to kai nugruntuosite paviršių.

Pelėsis: Prieš dažant pašalinkite pelėsius su tam skirtomis priemonėmis. Po to nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti

Valymas

Jei dažydami pritaškėte ar išpylėte dažus, nedelsdami išplaukite muilu bei vandeniu. Įrankius po darbo taip pat išplaukite muilu bei vandeniu, o po to, kad nerūdytų, sudrėkinkite mineraliniu spiritu. Naudodami mineralinius spiritus, naudokitės gamintojo nurodymais.



RedSeal® Supreme Self-Priming Interior Waterborne

Z2600 Series – Flat
Z2700 Series – Eggshell
Z2500 Series – Semi-Gloss

Dažymas

Temperatūra (oro, paviršiaus ir medžiagų):
Dažyti kai temperatūra aukštesnė nei 10°C

Neskiesti

Beoris purškimas:

Slėgis	2000 psi
Antgalis.....	.015" - .019"
Skiedimas.....	Nerekomenduojama

Paprastas purškimas:

Oro slėgis.....	40-60 psi
Slėgis.....	20 psi
Antgalis.....	704/FX
Skiedimas.....	Iki 0.5 l vandens

Teptuku:

Teptukas.....	Nylon/polyester
Skiedimas.....	Nerekomenduojama

Voleliu:

Voliukas.....	¼" – ¾" sintetinis
Skiedimas.....	Nerekomenduojama

Patarimai

- Kruopščiai nuvalykite paviršių
- Pasirūpinkite, kad paviršius būtų vienalytis
- Pataisykite visus paviršiaus trūkumus
- Užpildykite plyšius prie langų ir durų kokybišku užpildu
- Naudokite tik kokybiškus dažomus akrilus

Dėmesio

- Neužšaldykite
- Tik vidaus darbams
- Fotochemiškai neaktyvus
- Nenaudoti horizontaliems paviršiams dažyti arba ten, kur rinksis vanduo